

Ondřej - Meissner, spol. s r.o.

Hrdlořežská 32/3, 190 00 Praha 9 - Hrdlořezy
KB Praha 9 – Balabenka, č.ú. 305747201/0100
IČO: 45807159 DIČ: CZ45807159

tel: 266 315 569; 284 812 591
fax: 284 812 590
e-mail: vzt@ondrej-meissner.cz

Firma je zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze v oddílu C, vložka číslo 12096, spisová značka 13290/92

CN číslo: **24Ns105e**

MŠ Hostavice

pí. Havelková
U Hostavického potoka 803/71
Praha 9 - Hostavice

Tel: 703 494 247

e-mail: mshostavice@seznam.cz

datum: 16.05.2024

Akce: MŠ U Hostavického potoka 803/71, Praha 9 Hostavice

CN vypracoval: *Lenka Bramborová tel: 284 097 017*

Věc: **Cenová nabídka na dodávku a montáž kompresoru a "invertorové desky"
klima.jednotky Samsung RC125**

Při výjezdu dne 03.05.2024 na kontrolu klima.jednotky Samsung RC125 bylo na místě techniky zjištěno, že klima.jednotka má nefunkční kompresor. Vzhledem k tomu, že máme přímo od výrobce informaci, že klima.jednotka RC125 je už starý typ, který se již nevyrábí a nemají ani žádný model skladem ve starších zásobách, bude tedy nutné buď vyměnit náhradní díly nebo celou novou sadu CAC jednotky. Dále nás také upozornili na skutečnost, že po výměně kompresoru se může projevit závada na invertorové desce. Tuto závadu lze ovšem zjistit až po výměně kompresoru. **Technici jako prvotní krok provedou demontáž a montáž kompresoru. Poté klima.jednotku odzkouší a pokud bude funkční a nebude tak nutné invertor.desku měnit, bude cenová nabídka o její cenu a práci na její výměně ponížena.** Cenová kalkulace zahrnuje práci techniků, materiál a dopravu.

Podkladem pro nabídku byla prohlídka na místě. Naše firma Vám nabízí zrealizovat tuto akci za nabídkovou cenu dle rozpisu.

Cenová kalkulace

Práce dvou techniků - stažení chladiva, výměna kompresoru, sváření, vakuování, doplnění chladiva	*předpoklad 2 hod. 8 technici (16 hod. á 890,- Kč).....	14 240 Kč
Kompresor pro klima.jednotku RC	1 ks.....	12 250 Kč
Chladivo R410A (chladivo bude účtováno dle skutečnosti, cena za 1 kg chladiva 1.400,-)	*2 kg.....	2 800 Kč
Kontrola a servisní prohlídka chladících okruhů - měření parametrů chl. okruhů	1 kpl	1 200 Kč
Sváření - materiál	1 kpl	3 100 Kč

Práce dvou techniků na výměně invertorové desky	*předpoklad 1 hod. 2 technici (2 hod. á 890,- Kč).....	1 780 Kč
Invertor.deska pro klima,jednotku RC	1 ks.....	11 200 Kč
Doprava - paušál po Praze	880 Kč
CELKEM	47 450 Kč +21% DPH