

PRAVIDELNÁ REVIZE OCHRANY PŘED ÚDEREM BLESKU (LPS)

Objekt- Zámek Hostavice

Datum provedení revize: 31. 3. 2019

Doporučená příští revize: 2021

ZPRÁVA O PRAVIDELNÉ REVIZI OCHRANY PŘED ÚDEREM BLESKU (LPS)

Revize provedena dle: ČSN 33 2000-6:2007, ČSN 34 1390, ČSN 33 1500:1991.

Provedla firma: TEGISTIC s.r.o.

Dopravní 537

463 11, Liberec

Ev. č. oprávnění: 0508/8/16/EZ-M,O,R,Z-E2A

Revizní technik: Tomáš Zákoucký

Dopravní 537

463 11, Liberec

Ev. č. osvědčení: 2212/8/17/R-EZA

Revizní technik:

100 1000 10000 100000 1000000 10000000 100000000 1000000000

[illegible]

Ev. č. osvědčení: _____

Datum zahájení revize: 26. března 2019

Datum ukončení revize: 28. března 2019

Datum vypracování revize: 31. března 2019

Celkový posudek

OCHRANA PŘED ÚDEREM BLESKU (LPS) NENÍ V SOULADU S ČSN V DOBĚ SVÉHO VZNIKU

Podpisem této revizní zprávy bere provozovatel (objednavatel) prokazatelně na vědomí zjištěné skutečnosti v revizi uvedené. Jakékoliv pozměněním dokumentu kromě podepsaného RTEZ revize pozbývá okamžitě platnosti.

Podpis (razítko)
za objednavatele

REVIZNÍ TECHNIK ELEKTRICKÝCH
 Tomáš Zákoucký
 2212/8 el. číslo
 17 Řeč. číslo
 jmeno podpis RTEZ
 Tomáš Zákoucký

Rozdělovník:	Výtisk	č.1	Provozovatel
		č.2	Revizní technik

* Revizní zprávy jsou uloženy u revizního technika v elektronické podobě

ev. číslo revizní zprávy: Zámek Hostavice_LPS_V_2021

Soupis použitých měřicích přístrojů:

Název	Typ	Výrobní číslo
Termo kamera	Flir E5	T198547
Revizní přístroj	EurotestXE	13471489
Měření zemničů	C.A 6410	XXXX

Předložené dokumenty:

Projektová dokumentace ne☒ ano☐
Výchozí revizní zpráva ne☐ ano☒
Pravidelná revizní zpráva ne☐ ano☒

Základní údaje: plochá střecha, stáří cca. 1987 a proběhlé rekonstrukce rekonstrukce v roce 2008 kompletní LPS. Která už je pro vedena dle platných ČSN.
Plochá střecha s mřížovou soustavou a jimači.

Počasí: Jasno, půda polosuchá

Ochrana proti přepětí:

ne☒ ano☐

Poznámky:

ev. číslo revizní zprávy: ^á Zámek Hostavice_LPS_V_2021

Měření:

Svod	Ω
1	0,8
2	2,8
3	3
4	3,8

0,80 Ω je nejmenší měřitelný odpor revizního přístroje

Závady:

xxxxxx