

2. FOTODOKUMENTACE z prohlídky dne 16.10. 2015


obr.1 – Celkový pohled na S zateplenou a opravenou fasádu MŠ



obr.2– Pohled na střední část jižní fasády s novým dozděním



obr.3– Podélná trhlina ve stropě skladu (za schodištěm) v suterénu



obr.4 – Šikmá trhlina v příčce- chodba v suterénu



obr.5 – Vodorovné trhliny v příčce chodby na V straně (byly opravovány)



obr.6–Trhlina ve stejné příčce z interiéru skladu (u V fasády), bez oprav



Obr.7– Strop nad místností výdejny jídla v 1.patře-trhlina ve spárách mezi panely

