

SITUACE
1:200

uložení kabelů na prov. kabelové lávce

100

dřevěný žlab
0,2x0,2
SO 402

kabel AKKY 4-Jx16
SO 402

např. HE-400A
SO 402

dřevěný žlab
0,1x0,1
SO 403

3x AKKY 185+95
SO 401

99
TCEPKPFLE 75XN0,4
SO 403

972

ul. Za Rokýtkou

kabelový průstup
viz SO 402

nová spojka
provizorium a
definitivní stav

142/3

LEGENDA

--- stávající kabely CETIN

--- stávající kabel CETIN
- TCEPKPFLE 75XN0,4
- demontáž

--- definitivní kabel TCEPKPFLE 75XN0,4
- pískové lože, fólie, zákrytová deska

--- definitivní kabel TCEPKPFLE 75XN0,4
- v chrániče v římse mostu

◇ nová spojka vč. kabelového označníku (MARKER)

--- provizorní kabel TCEPKPFLE 75XN0,4
- pískové lože, fólie, zákrytová deska

ul. Hodejovská

provizorní
kabelová lávka
viz SO 402

POZNÁMKA

142/1
Před zahájením výkopových prací je nutné si vyžádat přesné
výtčení stávajících podzemních vedení jejich uživateli a provozovateli
a zajistit si jejich dozor při provádění výkopových prací

Č. přílohy 2	Akce: Rekonstrukce komunikace Za Rokýtkou	
Objekt: SO 403 - Přeložka měřicího telekomunikačního kabelu CETIN		
Příloha:	SITUACE	