

č. akce	název	náklady v tis. Kč	zdůvodnění/poznámka
1.	Oprava vedení koncových vsakovacích jímek trativodů dešťové vody bytových objektů Nám. Plk. Vlčka 692-4 a 684-6 (Převod z roku 2019)	1 000	Dokončení části realizace opravy předmětného vedení, přesunutě z časových a technických důvodů do roku 2020, kdy odpovídající část finančních prostředků VO byla v roce 2019 přesunuta na zajištění jiných VO. Jde o opravu poškozených a zanesených rozvodů trativodů na vsakování dešťové vody, zanesené a destruované potrubí neplní svou funkci a povrchová voda zatéká do základových konstrukcí, suterénních prostor a výtahových šachet přilehlých obytných domů, dochází ke korozi kovových prvků technického zařízení budov (TZB), destrukci konstrukcí domů a tím ke snížení či úplnému vyloučení bezpečnosti uživatelů a poškozování majetku MČ P 14.
2.	Oprava podhledů v suterénu a 1. NP Polikliniky Parník	300	Oprava nosných kovových konstrukcí podhledů, částečně zkorodovaných a částečně poškozených opakovanými dodatečnými zásahy v souvislosti s opravami vedení, ohrožujících bezpečný provoz zdravotnického zařízení, vč. výměny pohledových zakončovacích panelů
3.	Oprava stavebních konstrukcí v suterénu Polikliniky Parník	300	Oprava interiérů v souvislosti se změnou uživatelů prostor lékárny a skladů a přenesení (demontáž a montáž) bezbariérových prvků pro handicapované uživatele
4.	Oprava dlažby na dvou zadních rampách Polikliniky Parník	270	Oprava poškozených a nevyhovujících podlahových povrchů a dlažeb na plochách nakládacích ramp v zadním traktu objektu Polikliniky Parník, jejichž poškození a praskliny snižují bezpečnost uživatelů objektu a zvyšují riziko dalšího poškozování majetku MČ P 14.
5.	Oprava ústředny EPS Polikliniky Parník	320	Oprava rozvodné skříně, jejího vybavení a náležejících rozvodů elektronického požárního systému v objektu Polikliniky Parník, systém je morálně zastaralý a vykazuje opakované závady, které vylučují jeho řádnou a bezpečnou funkci.
6.	Oprava kovových konstrukcí oken a portálů obvodového pláště Polikliniky Parník	500	Pokračování postupné výměny a oprav otvíravých konstrukcí a rámců hliníkových oken a portálů v obvodovém plášti budovy. Stavební otvory jsou

			součástí komerčních nájemních prostor a jejich stav snižuje uživatelský standard nájemců, ohrožuje zdraví a majetek uživatelů a třetích osob, snižuje bezpečnost návštěvníků a zvyšuje riziko dalšího poškození majetku MČ P 14.
7.	Oprava prostor sociálních zařízení ve 2. a 3. NP Polikliniky Parník	500	Oprava poškozených a nevyhovujících keramických povrchů za horizontem životnosti a výměny zařizovacích předmětů ve všech sociálních zařízeních v objektu
8.	Stavební úpravy spojovací chodby v severní části I. NP Polikliniky Parník	300	V souvislosti s přesunem uživatelů (výměnou užívaných prostor) je nutné v celé délce upravit trasu spojovací chodby pro veřejnost (oprava podhledů, podlahových krytin, truhlářských konstrukcí, rozvodů elektro a osvětlení, výměna výplní stavebních otvorů).
9.	Oprava konstrukce střechy objektu školského zařízení Pilská 9	500	V souvislosti se smluvním závazkem MČ P 14 podílet se finančně na provedení termoizolací v podkroví objektu Pilská 9 vzniká potřeba opravy střešních konstrukcí a krytiny na celém objektu.
10.	Malování společných prostor objektů bytových domů ve správě SMP14 (Převod z roku 2019)	1 400	Z důvodu zrušení výběrového řízení na provedení prací v listopadu 2019 muselo dojít k přesunu velké opravy do dalšího roku. Nutná periodická výmalba společných prostor obytných domů, zejména v lokalitě Lehovec a Černý Most I z důvodů hygienických a estetických opakovaná po cca 3 letech.
11.	Oprava vodorovného značení v garážích (Převod z roku 2019)	250	Z důvodu zpoždění s dodáním pasportu garáží je oprava přesunuta do roku 2020. Oprava vodorovného barevného vyznačení oddělujícího jednotlivá parkovací stání v podzemních garážích, tak aby jejich rozměry více odpovídaly aktuálně běžným rozměrům motorových vozidel a zároveň požadavkům potenciálních podnájemců. Značení je nutné provést speciálními, těkavým látkám, olejům a otěru odolnými barvami s přesahem na přilehlé stěny.
12.	Oprava vnitřních omítek a maleb, oprava podlah a podlahových krytin, oprava vytápění v objektu Českobrodská 248/50	350	Společnost SP Černý Most s.r.o. má objekt Českobrodská 248/50 ve výpůjčce. Vypůjčitelé byla přislíbena finanční spoluúčast na opravách objektu do celkové výše 350.000 Kč.
13.	Oprava dlažeb a hydroizolací na venkovních schodištích Broumarská 25 a 1610	300	Na venkovních schodištích domů Broumarská 25 a 1610 jsou poškozené dlažby a nefunkční hydroizolace. To je příčinou zatékání a vzniku plísní v sousedících prostorech.
	Celkem	6 290	