


2) Zjištění

V sondách byl proveden mykologický průzkum dřevěných trámů, z kterého je vypracován samostatný Mykologický posudek

Stavební průzkum posoudil v sondách V1,V2,V3,V4,V5 provedení rekonstrukce z roku 1997

Skladba podlah




Skladba podlah v sondách odpovídá navrženému provedení, dle PD z roku 1997.



Stavební průzkum posoudil v sondách **S1,S2,S3** provedení rekonstrukce z roku 1997

Krov

- Kleštiny, výměna trámů ocelovým rámem




Stav v sondách odpovídá navrženému provedení, dle PD z roku 1997

S1



S2,S3



3) Závěr

Ve zkoumaných místech byly demontovány povrchové konstrukce s výsledným zjištěním, že byly provedené práce zhotoveny v souladu s PD.

Komplexní a detailní posouzení provedených úprav a prací z roku 1997 by vyžadovalo masivní rozkrytí konstrukcí.

Za zhotovitele

VILY 13, s.r.o., Řižská 1580/7, Praha 10

IČ : 092 125 66

Ondřej Klapště

VILY 13 s.r.o.
Řižská 1580/7
102 00 Praha 10
IČ: 09212566