



# HLAVNÍ BÁŇSKÁ ZÁCHRANNÁ STANICE Praha

OBÚ pro území Hlavního města Prahy a kraje  
Středočeského

Sdružení Bílý Kůň z.s.

VÁŠ DOPIS ZE DNE

NAŠE ZNAČKA

VYŘIZUJE  
p. Svatý T.

KONTAKT  
724 115 882

PRAHA dne  
1.11.2023

## Zpráva o výsledku kontroly podzemního objektu.

Na základě vyhlášky č. 49/2008 Sb., §4, odst. 3 zasíláme zprávu o výsledku kontroly podzemního objektu – **Podzemí Bílý Kůň**

Provozovatel podzemního objektu – **Sdružení Bílý Kůň z.s.**

Prohlídka byla zaměřena na posouzení bezpečného stavu podzemního objektu dle §5 uvedené vyhlášky.

Při prohlídce výše uvedeného podzemního objektu nebyly zjištěny žádné viditelné závady ohrožující stabilitu ostění a horninového masivu.

**Dle přílohy č. 3, vyhlášky č. 49/2008 Sb. se u tohoto podzemního objektu podle § 3, odst. 2, písm. c) a odst. 1, písm. b) stanovuje lhůta prohlídek na 1 x za 1,5 let.**

S pozdravem Zdař Bůh!  
Ing. Tomáš Svatý  
Směnový technik HBZS Praha

Energie - stavební a báňská a.s.  
HLAVNÍ BÁŇSKÁ ZÁCHRANNÁ STANICE PRAHA  
Za Opravnou 276/8 151 23 Praha 5  
[www.hbzs-praha.cz](http://www.hbzs-praha.cz)



# Identifikační údaje PO

Název PO	Podzemí Bílý Kůň
----------	------------------

BZS provádějící kontrolu	HBZS Praha	OBÚ	Hlavního města Prahy a kraje Středočeského
--------------------------	------------	-----	--

Typ PO dle § 37 odst. 1 zákona č. 61/1988 Sb.	Interval prohlídek v letech	1,5
---	-----------------------------	-----

g) stará nebo opuštěná důlní díla zpřístupněná veřejnosti
---

Možný vstup do PO podle §3 odst. 1 vyhlášky č. 49/2008 Sb.
--

b) PO nebo jejich části přístupné jen s doprovodem
--

Ostění PO dle §3 odst.2 vyhlášky č. 49/2008 Sb.
---

c) PO zajištěné zcela nebo zčásti dočasným ostěním a PO celé nebo zčásti bez ostění
---

<b>Vlastník</b>	Úřad m.č. Praha 14 Bratři Venclíků 1073 198 21 Praha 9	<b>Provozovatel</b>	Sdružení Bílý Kůň z.s. Salmovská 2036/15 120 00 Praha
<b>Ustanovená osoba</b>	Petr Brych	<b>Ustanovená osoba</b>	Michal Paclík
<b>Telefon</b>	, 602 878 257	<b>Telefon</b>	, 603 421 500
<b>Fax</b>		<b>Fax</b>	
<b>E-mail</b>	petr.brych@praha14.cz	<b>E-mail</b>	paclik@aquablues.cz

Účel PO	prohlídková činnost
---------	---------------------

Umístění PO	Nad Hutěmi, Praha 14
-------------	----------------------

Souřadnice S-JTSK:	X:	-1 041 531,95	Y:	-733 115,73
--------------------	----	---------------	----	-------------

Způsob výstavby PO	ražený
--------------------	--------

Datum ukončení výstavby	1950	Datum uvedení do provozu	2022
-------------------------	------	--------------------------	------

Druh ostění PO	bez výztuže
----------------	-------------

Profil PO	nepravidelný
-----------	--------------

Přístupná délka PO [m]	300
------------------------	-----

Přístupné veřejnosti?	<input type="checkbox"/>	Zajištěna báňská záchranná služba?	<input type="checkbox"/>
-----------------------	--------------------------	------------------------------------	--------------------------

Vstupy do PO	dva nezávislé, točité pozink schodiště
--------------	--

Způsob větrání PO	přirozený
-------------------	-----------

Přítoky vody do PO	lokální pdúsaky
--------------------	-----------------

Způsob odvádění vody	gravitačně
----------------------	------------

Napojen na jiné objekty?	<input type="checkbox"/>
--------------------------	--------------------------

Popis souvisejících objektů	
-----------------------------	--

Datum kontroly objektu	31.10.2023	Kontrolu provedl	Žák, Svatý T.
------------------------	------------	------------------	---------------

Poznámka:	
-----------	--

# Zhodnocení míry rizika PO

Název PO

Podzemí Bílý Kůň

BZS provádějící kontrolu

HBZS Praha

OBÚ

Hlavního města Prahy a kraje Středočeského

Požár lokální

zanedbatelné

Požár velkého rozsahu

zanedbatelné

Požár na povrchu ohrožující objekt

zanedbatelné

Výbuch plynu nebo prachu

zanedbatelné

Destrukce stavebních konstrukcí

malé

Zával

malé

Úraz nebo ohrožení nejvíce 10 osob

malé

Úraz nebo ohrožení více osob

malé

Destrukce technologického zařízení

zanedbatelné

Porucha větrání

malé

Zatopení nebo zaplavení

zanedbatelné

Zaplynování nedýchatelnými plyny

zanedbatelné

Teroristický útok

zanedbatelné

Nebezpečné látky v podzemním objektu

zanedbatelné

Nebezpečné látky v okolí objektu

zanedbatelné

Přírodní živly

zanedbatelné

Výpadek přívodu el. energie

zanedbatelné

Dopravní nehoda v podzemním objektu

zanedbatelné

Vniknutí cizí osoby do objektu

malé

Pohřešování osoby

malé

Je jiné riziko?

☐

Jiné riziko

0

Popis jiného rizika

Zajistit BZS?

☐

Je zpracován havarijní plán?

☐

HP není


Datum kontroly objektu

31.10.2023

Kontrolu provedl

Žák, Svatý T.

— VYZDĚNÉ  
 → ① č. FOTO  
 ZÁVAL / ZÁSYP



Ats 21-  
 7/2009

Prostřední část  
 7/2008

Časové stančení 63  
 7/2008

# Praha 14 - Hloubětín Hutě - Bílý kůň

Měřítko :

Datum :

Průběh :