

PŮDORYS – SOUČASNÝ STAV

M 1 : 100

TABULKA MÍSTNOSTÍ

OZN.	NÁZEV	PLOCHA (M2)	PODLAHA	STĚNY	STROP	POZNÁMKY
101	ZÁDVEŘÍ					
102	**CHODBA SE SCHODIŠTĚM**	18,08	PVC SE SOKLÍKEM	MALBA	SDK+MALBA, ROZVODY UT, VZT, ZTI, ELEKTRO	
103	**CHODBA**	31,80	DLAŽBA SE SOKLÍKEM	OLEJOVÝ NÁTĚR V. 1,2 M, MALBA	MALBA, ROZVODY UT, VZT, ZTI, ELEKTRO	DVEŘE DO 102 DŘEV. PLNÉ, PRÁH
104	**KANCELÁŘ**	16,58	KOBEREC SE SOKLÍKEM SPRCHOVÝ KOUT – DLAŽBA	MALBA SPRCHOVÝ KOUT – BĚLNINOVÝ OBKLAD	MALBA SPRCHOVÝ KOUT – VZT	DVEŘE DŘEV. PLNÉ, PRÁH
105	**KANCELÁŘ**	9,24	KOBEREC SE SOKLÍKEM	MALBA	MALBA, ROZVODY UT	DVEŘE DŘEV. 1/3 PROSKLENÉ, PRÁH
106	**WC**	1,11	DLAŽBA	MALBA, BĚLNINOVÝ OBKLAD V. 1,5 M	MALBA	DVEŘE DŘEV. PLNÉ, BEZ PRAHU
107	**PŘEDSÍŇ WC**	1,44	DLAŽBA	MALBA, BĚLNINOVÝ OBKLAD V. 1,5 M	MALBA	DVEŘE DŘEV. PLNÉ, PRÁH
108	**ÚKLIDOVÁ KOMORA**	2,00	DLAŽBA	MALBA, BĚLNINOVÝ OBKLAD V. 1,5 M	MALBA	DVEŘE DŘEV. PLNÉ, PRÁH VÝLEVKA DEMONTOVÁNA, VODA ZASLEPENA
109	**VARNA**	50,61	DLAŽBA	MALBA, BĚLNINOVÝ OBKLAD V. 1,8 M ROZVODY UT, VZT, ZTI, ELEKTRO	MALBA, ROZVODY UT, VZT, ZTI, ELEKTRO	DVEŘE DŘEV. 2/3 PROSKLENÉ, BEZ PRAHU
111	**SKLAD**	12,18	DLAŽBA SE SOKLÍKEM	MALBA	MALBA, ROZVODY VZT, ZTI,	DVEŘE DŘEV. PLNÉ, PRÁH
112	**SKLAD**	6,53	DLAŽBA	MALBA, BĚLNINOVÝ OBKLAD V. 1,8 M	MALBA, ROZVODY UT, ZTI,	DVEŘE DŘEV. PLNÉ, PRÁH
113	**SKLAD**	11,62	DLAŽBA	MALBA, BĚLNINOVÝ OBKLAD V. 1,8 M	MALBA, ROZVODY UT, VZT, ZTI	DVEŘE DŘEV. PLNÉ, BEZ PRAHU
114	**SKLAD**	4,50	PVC SE SOKLÍKEM	MALBA	MALBA, ROZVODY UT, VZT, ZTI, ELEKTRO	DVEŘE DŘEV. PLNÉ, BEZ PRAHU
115	STROJOVNA VZT					
116	PŘÍJEM, MANIPULACE					
117	**SKLAD**	4,12	PVC SE SOKLÍKEM	MALBA	MALBA, ROZVODY VZT,	DVEŘE DŘEV. PLNÉ, PRÁH
118	**ZÁVĚTŘÍ**					
119	PŘEDSÍŇ					
120	LETNÍ WC					
121	SKLAD ZAHR. NÁŘADÍ					
122	**SKLAD**	7,46	PVC SE SOKLÍKEM	MALBA	MALBA	DVEŘNÍ KŘÍDLA BYLA DEMONTOVÁNA
123	**ZÁDVEŘÍ**	5,00	DLAŽBA SE SOKLÍKEM	MALBA	MALBA	DVEŘNÍ KŘÍDLA BYLA DEMONTOVÁNA
124	**KOMORA**	2,66	KRYTINA STRŽENA	MALBA	MALBA	DVEŘNÍ KŘÍDLA BYLA DEMONTOVÁNA
125	**HALA**	11,47	KRYTINA STRŽENA	MALBA	MALBA	DVEŘNÍ KŘÍDLA BYLA DEMONTOVÁNA
126	**KUCHYŇ**	5,50	DLAŽBA	MALBA, BĚLNINOVÝ OBKLAD V. 1,35 M	MALBA	DVEŘNÍ KŘÍDLA BYLA DEMONTOVÁNA
127	**LOŽNICE**	16,32	KRYTINA STRŽENA	MALBA	MALBA	DVEŘNÍ KŘÍDLA BYLA DEMONTOVÁNA
128	**OBÝVACÍ POKOJ**	21,92	KRYTINA STRŽENA	MALBA	MALBA	DVEŘNÍ KŘÍDLA BYLA DEMONTOVÁNA
129	**LÁZEŇ**	5,99	DLAŽBA	MALBA, BĚLNINOVÝ OBKLAD V. 1,5 M	MALBA	DVEŘNÍ KŘÍDLA BYLA DEMONTOVÁNA
130	**WC**	1,14	DLAŽBA	MALBA, BĚLNINOVÝ OBKLAD V. 1,5 M	MALBA	DVEŘNÍ KŘÍDLA BYLA DEMONTOVÁNA
131	**CHODBA**	4,37	DLAŽBA SE SOKLÍKEM	MALBA	MALBA, ROZVODY UT, VZT, ZTI, ELEKTRO	
132	ELEKTROROZVODNA					
133	VODOMĚR					
136	SKLAD ZAHR. NÁŘADÍ					
137	ZÁVĚTŘÍ					
138	PŘEDSÍŇ					
139	LETNÍ WC					
143	**ZASEDACÍ MÍSTNOST**	18,06	KOBEREC SE SOKLÍKEM	MALBA	MALBA	DVEŘE DŘEV. 1/3 PROSKLENÉ
144	**ŘEDITELNA**	13,34	KOBEREC SE SOKLÍKEM	MALBA	MALBA	DVEŘE DŘEV. 2/3 PROSKLENÉ, BEZ PRAHU
145	**KANCELÁŘ**	12,88	KOBEREC SE SOKLÍKEM	MALBA	MALBA	DVEŘE DŘEV. 2/3 PROSKLENÉ, BEZ PRAHU
150	JÍDLO – VÝTAH					
152	**CHODBA**	22,00	PVC SE SOKLÍKEM	MALBA	MALBA, ROZVODY UT, VZT, ZTI, ELEKTRO	DVEŘE DO 102 DŘEV. PLNÉ, BEZ PRAHU
153	CHODBA					
154	SKLAD PRACÍCH PROSTŘ.					
155	**SKLAD ČISTÉHO PRÁDLA**	6,09	PVC SE SOKLÍKEM	MALBA	MALBA	DVEŘE DO 152 DŘEV. PLNÉ
156	SKLAD ŠPINAVÉHO PRÁDLA					
157	PRÁDELNA					
158	SUŠÁRNA					
159	ŠATNA ZAMĚSTNANCŮ					
160	WC					
161	ZÁVĚTŘÍ					
162	ÚKLID					
163	**CHODBA**	6,4	PVC SE SOKLÍKEM	MALBA	MALBA, ROZVODY UT, VZT, ZTI, ELEKTRO	
164	**CHODBA**	17,51	KOBEREC SE SOKLÍKEM	MALBA	MALBA, ROZVODY UT	DVEŘE DO 102 DŘEV. PLNÉ, BEZ PRAHU
165	**ÚKLIDOVÁ KOMORA**	1,35	KERAM. DLAŽBA	KERAM. OBKLAD V. 1,5 M, MALBA	MALBA, ROZVODY UT, VZT	DVEŘE DŘEV. PLNÉ, BEZ PRAHU, LIŠTA VÝLEVKA DEMONTOVÁNA, VODA ZASLEPENA
166	**WC**	1,26	KERAM. DLAŽBA	KERAM. OBKLAD V. 1,5 M, MALBA	MALBA, ROZVODY VZT	DVEŘE DŘEV. PLNÉ, BEZ PRAHU, LIŠTA
167	**PŘEDSÍŇ WC**	1,05	KERAM. DLAŽBA	KERAM. OBKLAD V. 1,5 M, MALBA	MALBA, ROZVODY UT, VZT, ZTI	DVEŘE DŘEV. PLNÉ, BEZ PRAHU, LIŠTA
168	**WC**	1,26	KERAM. DLAŽBA	KERAM. OBKLAD V. 1,5 M, MALBA	MALBA, ROZVODY VZT, ZTI	DVEŘE DŘEV. PLNÉ, BEZ PRAHU, LIŠTA

±0,000 = PODLAHA 1.NP

VED. PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KRESLIL	VED. ODD.
ING. JAROMÍR ŽILKA	ING. ZD. HAVLINA	ING. ZD. HAVLINA	ING. JAROMÍR ŽILKA

MÍSTO: UL. VYBÍRALOVA 967/6, PRAHA 14 – ČERNÝ MOST
STAVEBNÍK: MČ PRAHA 14, BRATŘÍ VENCLÍKŮ 1073, PRAHA 9

AKCE
Vnitřní stavební úpravy a změna účelu užívání části 1.np objektu MŠ a přístavba konstrukce spojovacího krčku UL. VYBÍRALOVA 967/6, PRAHA 14 – ČERNÝ MOST

NÁZEV VÝKRESU: PŮDORYS – SOUČASNÝ STAV
ČÁST PROJEKTU: D.1.1 ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

ČSI centrum stavebního inženýrství, PRAŽSKÁ 16, PRAHA 10

FORMÁT	4 x A4
DATUM	LEDEN 2016
Č.ZAK	
STUPEŇ	DOKUMENTACE PRO VÝBĚR DODAVATELE A PROVÁDĚNÍ STAVBY
MĚŘÍTKO	1:100
ČÍSLO VÝKRESU	D1.1.2.1